Porte-instruments, indicateur de manque et de température de liquide de refroidissement, témoin optique et acoustique de pression d'huile, indicateur de niveau de carburant



ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

F 1 – Contacteur de pression d'huile**
F 22 – Contacteur de pression d'huile (0,3 bar)
G 1 – Indicateur de niveau de carburant
G 2 – Transmetteur d'indicateur de température du liquide de refroidissement, jusqu'à juillet 1991
G 3 – Indicateur de température du liquide de refroidissement
H 3 – Vibreur d'alerte pour témoin de pression d'huile
J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K 2 – Témoin d'alternateur
K 3 – Témoin de contrôle de pression d'huile
K 28 – Témoin de température/de manque de liquide de refroidissement
T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments

(15) – Point de masse, sur la culasse

* à partir d'août 1991
** Valeurs de commutation – voir Manuel de Réparation Passat 1988 ▶ Moteur

Porte-instruments, montre à affichage numérique, montre à aiguilles, contacteur de témoin de frein à main et de niveau de liquide de frein, éclairage de boîte à gants



ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = lilas
ge = jaune

F 9 – Contacteur de témoin de frein à main
F 34 – Contacteur d'alerte de niveau de liquide de frein
G 5 – Compte-tours
J 6 – Stabilisateur de tension
J 285 – Appareil de commande avec unité d'affichage dans le porte-instruments
K 1 – Témoin de feux de route
K 7 – Témoin de double circuit de freinage et de frein à main
K 65 – Témoin de clignotant gauche
K 94 – Témoin de clignotant droit
L 10 – Ampoule d'éclairage du porte-instruments
L 75 – Eclairage pour affichage numérique
T 8a – Connexion à fiche, 8 raccords, au-dessus de la plaque porte-relais, raccord de câblage pour boîte automatique
T 28 – Connexion à fiche, 28 raccords, sur le porte-instruments
T 43 – Connexion de dérivation du signal de vitesse, derrière la plaque porte-relais
W 6 – Eclairage de boîte à gants
Y – Montre
Y 2 – Montre à affichage numérique
(80) – Raccord à la masse – 1 –, dans le câblage des cadrans
(86) – Raccord à la masse – 1 –, dans le câblage AR
(125) – Raccord à la masse – 3 –, dans le câblage des phares